Hãy chọn 02 Thao tác và Yêu cầu kỹ thuật đúng trình tự

Di chuyển mỏ hàn từ trên xuống dưới, dao động theo hình răng cưa đều	*- Biên độ dao động (5 ÷ 6) mm,* *- Bước dao động (2 ÷ 3) mm*

Di chuyển mỏ hàn từ dưới lên trên, dao động theo hình răng cưa đều	*- Biên độ dao động (5 ÷ 6) mm,* *- Bước dao động (2 ÷ 3) mm*

Xác định góc độ α, β	*α =100° ÷ 110°, β = 90°;*

THAO TÁC	YÊU CẦU KỸ THUẬT
1	
2	

LIVEWORKSHEETS