THAO TÁC	YÊU CẦU KỸ THUẬT
- Xác định góc độ α, β - Di chuyển mỏ hàn từ dưới lên trên - Dao động mỏ hàn theo hình răng cưa đều	- Biên độ dao động (5 ÷ 6) mm, - α =100° ÷ 110°, β = 90°; - Bước dao động (2 ÷ 3) mm

LIVEWORKSHEETS