แบบทดสอบ เรื่อง อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

ข้อ 1 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) มีวัตถุประสงค์หลักคือข้อใด

A. เพิ่มความสะดวกในการทำงาน

B. ป้องกันและลดความรุนแรงจากอันตรายในการทำงาน

C. ลดค่าใช้จ่ายในการผลิต

D. เพิ่มความเร็วในการทำงาน

ข้อ 2 ข้อใด **ไม่ใช่** ประเภทของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

A. อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ

B. อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ

C. อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา

D. อุปกรณ์ป้องกันเครื่องจักร

ข้อ 3 ข้อใดเป็นตัวอย่างของอุปกรณ์ป้องกันศีรษะ

A. แว่นตานิรภัย

B. หมวกนิรภัย

C. รองเท้านิรภัย

D. หน้ากากกรองฝุ่น

ข้อ 4 อุปกรณ์ใดใช้ป้องกันเศษโลหะและแสงจากงานเชื่อมเข้าสู่ดวงตา

A. รองเท้านิรภัย

B. ถุงมือหนัง

C. แว่นตานิรภัยหรือหน้ากากเชื่อม

D. ที่อุดหู

ข้อ 5 ถุงมือสำหรับป้องกันงานเครื่องจักรควรเป็นไปตามมาตรฐานใด

A. EN388

B. ANSI Z87.1

C. EN397

D. JIS T8101

LIVEWORKSHEETS

ข้อ 6 รองเท้านิรภัยมีหน้าที่สำคัญคือข้อใด

A. ป้องกันเสียงดัง

B. ป้องกันการสูดดมฝุ่น

C. ป้องกันการตกหล่นของวัสดุลงบนเท้า

D. ป้องกันแสงเชื่อม

ข้อ 7 อุปกรณ์ใดใช้ป้องกันอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ

A. กระบังหน้า

B. หน้ากากกรองอากาศ

C. ถุงมือหนัง

D. หมวกนิรภัย

ข้อ 8 อุปกรณ์ป้องกันหูมีหน้าที่สำคัญคือข้อใด

A. ลดแรงกระแทก

B. ลดเสียงก่อนเข้าสู่ระบบการได้ยิน

C. ป้องกันฝุ่นละออง

D. ป้องกันแสงจ้า

ข้อ 9 เครื่องมือใดใช้สำหรับกลึงชิ้นงานทรงกระบอกเป็นหลัก

A. เครื่องกัด

B. เครื่องเจียระไน

C. เครื่องกลึง

D. เครื่องเชื่อม

ข้อ 10 การปฏิบัติงานกับเครื่องกลึงควรสวมอุปกรณ์ใด

A. แว่นตานิรภัย ถุงมือหนัง รองเท้านิรภัย

B. หมวกนิรภัยเท่านั้น

C. หน้ากากกรองฝุ่นเท่านั้น

D. ที่อุดหูเพียงอย่างเดียว

LIVEWORKSHEETS

ข้อ 11 เครื่องกัด (Milling Machine) มีหน้าที่หลักคือข้อใด

A. เชื่อมโลหะ

B. เจาะรูชิ้นงาน

C. กัดขึ้นรูปชิ้นงานและกัดเฟือง

D. ลับคมเครื่องมือ

ข้อ 12 เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะใช้สำหรับงานลักษณะใด

A. เจาะรูชิ้นงานขนาดเล็ก

B. ตัดเหล็กแผ่น

C. เชื่อมเหล็ก

D. ขัดเงาโลหะ

ข้อ 13 เครื่องเจียระไนทำหน้าที่หลักคือข้อใด

A. เชื่อมโลหะ

B. ขัดผิวโลหะให้ละเอียด

C. ตัดโลหะ

D. ดัดโลหะ

ข้อ 14 การใช้เครื่องเจียระไนอเนกประสงค์ควรสวมอุปกรณ์ใดเพิ่มเติมจากแว่นตา ถุงมือ และรองเท้านิรภัย

A. ที่อุดหู

B. หมวกนิรภัย

C. หน้ากากเชื่อม

D. เสื้อชูชีพ

ข้อ 15 อันตรายสำคัญจากการใช้เครื่องเชื่อมคือข้อใด

A. แสงจ้าและควันเชื่อม

B. เสียงลม

C. น้ำกระเด็น

D. กลิ่นสี

LIVEWORKSHEETS

ข้อ 16 การเชื่อมโลหะควรใช้อุปกรณ์ป้องกันใด

A. กระบังหน้าสำหรับงานเชื่อม

B. ถุงมือหนังหรือถุงมือฉนวนไฟฟ้า

C. รองเท้านิรภัย

D. ถูกทุกข้อ

ข้อ 17 มาตรฐานใดใช้กับหมวกนิรภัย

A. EN397

B. EN388

C. ANSI Z87.1

D. ANSI Z88.2

ข้อ 18 มาตรฐาน ANSI Z87.1 ใช้กับอุปกรณ์ชนิดใด

A. รองเท้านิรภัย

B. แว่นตานิรภัย

C. ถุงมือหนัง

D. หมวกนิรภัย

ข้อ 19 ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ นายจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์ PPE ที่มีลักษณะอย่างไร

A. ราคาแพงที่สุด

B. ผลิตในประเทศไทยเท่านั้น

C. ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

D. เลือกใช้ตามความสมัครใจ

ข้อ 20 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

A. สามารถกำจัดอันตรายที่ต้นเหตุได้ทั้งหมด

B. ใช้แทนมาตรการด้านวิศวกรรมได้ทุกกรณี

C. ช่วยลดความเสี่ยงและความรุนแรงจากอันตราย แต่ไม่สามารถกำจัดอันตรายที่แหล่งกำเนิดได้

D. ใช้เฉพาะงานก่อสร้างเท่านั้น

อ.พิชิตชัย แสวงพิทยารัตน์

LIVEWORKSHEETS