แบบทดสอบ

1. การวัดงาน ให้วัดซ้ำอย่างน้อยกี่ตำแหน่ง จึงบันทึกค่าเฉลี่ย

ก. 1 ตำแหน่ง

ข. 3 ตำแหน่ง

ค. 5 ตำแหน่ง

ง. 7 ตำแหน่ง

2. ความยาว 2 นิ้ว มีความยาวเท่ากับเท่าใด

ก. 2 มิลลิเมตร

ข. 20 มิลลิเมตร

ค. 50.8 มิลลิเมตร

ง. 25.4 มิลลิเมตร

3. ค่า Error หมายถึงค่าใด

ก. ค่าใกล้เคียง

ข. ค่าความคลาดเคลื่อน

ค. ค่าที่วัดได้จริง

ง. ค่าน้อยสุด

4. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยความคลาดเคลื่อนในการวัด

ก. ศูนย์เพี้ยน

ข. อ่านค่าผิด

ค. ครีบคม

ง. คมตัดสึกหรอ

5. ข้อใดคือลักษณะของระดับน้ำ

ก. ใบเหล็กหลายขนาด

ข. ตั้งฉากกัน 90 องศา

ค. หลอดฟองอากาศ

ง. ขอบคมเป็นเส้น

6. บล็อกเกจผลิตโดยกรรมวิธีใด

ก. กลึง

ข. กัด

ค. เจียระไนราบ

ง. ไส

7. เครื่องมือวัดที่ใช้วัดช่องว่างระหว่างผิวสองผิว

ก. ไดอัลเกจ

ข. ฟิลเลอร์เกจ

ค. เกจบล็อก

ง. เกจเกลียว

8. เครื่องมือวัดที่ใช้วัดความเรียบของผิวงาน

ก. ไดอัลเกจ

ข. ฟิลเลอร์เกจ

ค. เกจบล็อก

ง. เกจเกลียว

9. โต๊ะระดับทำจากวัสดุชนิดใด

ก. เหล็กหล่อ

ข. เหล็กเหนียว

ค. เหล็กกล้า

ง. เหล็กดิบ

10. เครื่องมือใดใช้ตรวจความเรียบของโต๊ะระดับ

ก. มีดตรวจความเรียบ

ข. ระดับน้ำ

ค. ฟิลเลอร์เกจ

ง. ไดอัลเกจ

LIVEWORKSHEETS

LIVEWORKSHEETS