Tecsup
TECNOLOGÍA CON SENTIDO

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CÓDIGO:	
FECHA:	
VERSIÓN:	

TAREA	DOCENTE	FIRMA	UBICACIÓN	FECHA
DESARMADO, DESARMADO E IDENTIFICACION DE COMPONENTES TRANSMISION	MARTIN GALLEGOS		MS	20/10/2026

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES (Apellidos y Nombres)	FIRMA	NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES (Apellidos y Nombres)	FIRMA
1. Sanchez Cardenas Claudia		6.	
2. Carrillo Gallegos Rivera		7.	
3. Manrique Condori Melany		8.	
4. Zuñiga Serpa Sandra Valentina		9.	
5. Tunqui Chavez Nay Ethel		10.	



CARACTERÍSTICAS DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

laptop
mando final
caja de herramientas N-9.
plumia hidraulica
montacarga.
extension.
plataforma SIS.

PASOS DE LA TAREA	CUIDADO	SUSTANCIAS O MATERIAS INFLAMABLES	CARGA SUSPENDIDA EN ALTURA	ATENCIÓN PELIGRO DE OBSTÁCULOS	ATENCIÓN RIESGO ELECTRICO	CUIDADO CAÍDA DE OBJETOS	CUIDADO SUPERFICIE CALIENTE	PELIGRO ACIDO CORROSIVO	OTROS RIESGOS (Especificar cada paso)	MEDIDAS DE CONTROL
1. Ingreso al area de trabajo				X						Transitar por area libres asteriscos.
2. movimiento o traslado de										
3. mando final	X		X			X				Realizar el izaje con eslingas previamente
4.										inspeccionadas.
5. Desarmado	X								atricion	No exponer las manos a puntos de
6.										atriccion.
7. inspeccion	X								cortes	Uso de guantes de seguridad.
8.										Verificar que cada componente esta
9. Armado	X					X				en su orden de posicion.
10. culminacion de tarea.				X					caidas.	Orden y limpieza en todo momento.
11.										
12.										

LIVEWORKSHEETS