Bước 1 Ước lượng chiều dài cần đo để chọn thước đo thích hợp.

Bước 2 ? Ghi kết quả đo theo ĐCNN của thước

Bước 3 ? Đặt thước dọc theo chiều dài cần đo, vạch số 0 của thước ngang với một đầu của vật.

Bước 4 ? Đọc kết quả đo theo vạch chia gần nhất với đầu kia của vật

Bước 5 ? Mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước đầu kia của vật

LIVEWORKSHEETS