

Work Sheet



CRAYONS

Link At Here



คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอและตอบคำถามให้ถูกต้อง

Link : <https://youtu.be/97re6ruhME?si=0LPRn-IRE2ftDV8y>



1

จงเลือกคำตอบให้ถูกต้องที่สุด

1. จากภาพเครื่องมือวัด ชื่ออะไร

Turbine Flow Meter

DP Transmitter

Crayons

Positive Displacement

2. ดินสอสีที่ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิได้มากที่สุดคือองศา

1,200 °C

1,300 °C

1,250 °C

1,400 °C

3. ดินสอสีที่ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิได้ต่ำสุดคือองศา

20 °C

40 °C

30 °C

50 °C