


## ARAHAN:

Isi tempat kosong dengan aktiviti yang dilakukan.



### 5. MENGHASILKAN REKA BENTUK PRODUK



Langkah-langkah

1

Ukur dan tanda ukuran pada bod lekak dengan pembaris keluli.




4.19

#### NOTA GURU


- Tekankan langkah keselamatan kepada murid semasa melaksanakan proses kerja yang melibatkan penggunaan alatan tajam.
- Bimbing murid menggunakan alatan yang tepat.

2

Potong bahan yang telah diukur.



Bahagian sisi dilipat



3

Sapu gam pada bahagian yang hendak dicantumkan.

