



## Bước 1

Ước lượng chiều dài cần đo để chọn thước đo thích hợp.

Bước 2

?

Ghi kết quả đo theo ĐCNN của thước

Bước 3

?

Đặt thước dọc theo chiều dài cần đo, vạch số 0 của thước ngang với một đầu của vật.

Bước 4

?

Đọc kết quả đo theo vạch chia gần nhất với đầu kia của vật

Bước 5

?

Mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước đầu kia của vật