

1. 골재알의 표면에는 물기가 없고, 알 속의 빈틈만 물로 차 있는 상태를 _____상태라고 한다.
2. 건조로에서 105+-5도씨의 온도로 무게가 일정하게 될 때까지 완전히 건조시킨 상태를 _____상태라 한다.
3. 일반적으로 콘크리트나 모르타르의 혼합 시 사용량이 _____%이상 첨가하는 것을 혼화재,
1%전후 첨가하는 것을 혼화제로 구분한다.
4. 일반적으로 물-결합재비를 일정하게 하고 공기량을 증가시키면
공기량 1%에 대해 압축강도는 약 4~6%, 휨 강도는 2~3%, 탄성 계수는 $2\sim 3 \times 10^2$ MPa정도 _____ 한다.