

ІХ.ІІ. Складальні креслення (нерознімні з'єднання, умовності, спрощення та читання складальних креслень, деталювання складальних креслень).

1. Що таке заклепковий шов?

- А сукупність заклепок;
- Б певна кількість заклепок однакової форми;
- В сукупність заклепок у з'єднанні, розміщених певним чином;
- Г поєднання заклепок з різною формою головок;
- Г розміщення заклепок у певній послідовності.

2. З якою метою застосовують різні умовності та спрощення на складальних кресленнях?

- А щоб зменшити кількість зображень;
- Б щоб зменшити витрати часу на виконання креслень;
- В для правильного читання креслень;
- Г щоб зменшити час на виконання креслень та зробити їх виразними і зрозумілими;
- Г для зменшення розрізів та перерізів.

3. Як називається з'єднання показане на даному зображенні?



А клейове;

- Б паяне;
- В зварне;
- Г заклепкове;
- Г зшивне.


4. Звідки можна дізнатися про основні розміри стандартних виробів, зображених на складальному кресленні?

- А з виглядів на кресленні;
- Б з документації креслення;
- В з специфікації даного креслення;
- Г з технічних вимог;
- Г з зображень на кресленні.


5. Які деталі не підлягають деталюванню?

- А стандартизовані;
- Б з внутрішніми порожнинами;
- В великих габаритних розмірів;
- Г виготовлених з не металевих матеріалів;
- Г не стандартні деталі.

6. Яке аксонометричне зображення відповідає деталі 1 складального



креслення?



7. Яка характерна особливість не рознімних з'єднань?

А взаємозамінність з'єднувальних деталей;

Б неможливість роз'єднання з'єднувальних деталей без руйнування або пошкодження;

В можливість багаторазового використання деталей;

Г використання деталей в інших з'єднаннях;

Г можливість розбирання з'єднання без руйнування деталей.

8. Як зображують на будь-якому з виглядів складального креслення окремі деталі, які заважають розумінню будови інших деталей?

А зображують окремо;


Б зображують в проекційному зв'язку;

В зображують на додатковому вигляді;

Г зображують в розрізі;

Г дозволяється не зображувати ці деталі.

9. Як називається з'єднання показане на даному зображенні?



А клейове;

Б зшивне;

В заклепкове;

Г паяне;

Г зварне.

10. Як визначити характер з'єднання, зображеного на складальному кресленні?

А з технічних вимог складального креслення;

Б з специфікації креслення;

В за допомогою умовних знаків та позначень;

Г з розрізів креслення;

Г з технічної документації.

11. Для чого виконують деталювання?

А для з'ясування характеру з'єднань деталей;


Б для визначення взаємодії деталей;

В для визначення форми деталей;

Г для виконання робочих креслень деталей виробу;

Г для визначення матеріалу деталей.

12. Яке аксонометричне зображення відповідає деталі 1 складального



креслення?

