

Hãy sắp xếp các thao tác và yêu cầu kỹ thuật đúng trình tự

- $\alpha = 100^\circ \div 110^\circ$, $\beta = 90^\circ$;
- Dao động mỏ hàn theo hình răng cưa đều
- Xác định góc độ α , β
- Di chuyển mỏ hàn từ dưới lên trên
- Biên độ dao động (5 ÷ 6) mm,
- Bước dao động (2 ÷ 3) mm

THAO TÁC	YÊU CẦU KỸ THUẬT
1	
2	
3	