

Hãy sắp xếp các thao tác và yêu cầu kỹ thuật đúng trình tự

$$\alpha = 100^\circ \div 110^\circ, \beta = 90^\circ;$$

Dao động mỏ hàn theo hình răng cưa đều

Xác định góc độ α, β

Di chuyển mỏ hàn từ dưới lên trên

Biên độ dao động (5 ÷ 6) mm,

Bước dao động (2 ÷ 3) mm

THAO TÁC	YÊU CẦU KỸ THUẬT
1	
2	
3	