

Instrucciones

Una los números de pasos con la descripción correspondiente.

1

2

3

4

5

6

Pasos

Descripción

☐

Coloque la CPU en su socket.

☐

Aplique pasta térmica a la CPU.

☐

Oriento la CPU hacia su socket.

☐

Asegure la CPU en su lugar.

☐

Instale el disipador térmico.

☐

Asegure el disipador térmico.