

- Панель меню
- Вікно алгоритму
- Підказка у режимі роботи майстер
- Рядок підказки
- Панель інструментів
- Вікно історії команд
- Вікно кресленника
- Панель майстрів

The screenshot displays the 'Конструктор' (Constructor) software interface. The main workspace shows a technical drawing of a mechanical part with various lines and dimensions. On the right, the 'Алгоритм' (Algorithm) window is open, showing a list of operations and their parameters.

№	Оператор	Описание
32	Плавная линия	п18 M10 S2(M6S2)
33	Плавная линия	п19 T0(p17(+90) M20(p11M2(+90)
34	Плавная линия	п21 M30(p12M3(+90) M9(p16M9(+90)
35	Плавная линия	п22 M10(p18M10(+90) M6(p14M6(+90)
36	Плавная линия	п23 M7(p15M7(+90) T3(p4T3(+90)
37	Удалить	п2 п8 п9
38	Деталь	заменитьполноте T п19 M2 п11 M4 п12 M3 п21 M9 п16 S2 п6 H2 п3 H п1 S п1
39	Деталь	переднеполноте M10 п22 M6 п14 M8 п15 M7 п23 T3 п4 H3 п3 H2 п6 S2 п18
40	Шов	заменитьполноте а 0 T 1 M4(c14) 1 M6 1.5 H2 4 H 1 T
41	Удалить	п10
42	Шов	переднеполноте 0 1 M10 1 M8(c15) 1 T3 0 H3 4 H2 1.5 M10
43	Удалить	п13
44	Дополная линия	заменитьполноте H T
45	Дополная линия	переднеполноте H3 T3
46	Надписки	заменитьполноте M2a M4a M3a S2a
47	Надписки	переднеполноте S2b M6b M8b M7b
48	Развернуть деталь	переднеполноте п4 в
49	Неподвижная точка	переднеполноте T3
50	Неподвижная точка	переднеполноте T3b
51		
52		

Базовая точка ДЕТАЛЬ ТОЧКА