## Winkelmessung

Es gibt 2 Hauptmethoden für das Messen von Winkeln. Dabei misst man rechtsöffnende Winkel mit der Skala von rechts und linksöffnende Winkel mit der links beginnenden Skala.



