

نشاط ختامي

1. اختر الإجابة الصحيحة:

تعد الطباعة ثلاثية الأبعاد إحدى تقنيات التصنيع الحديثة، وتسمى التصنيع بال

2. صح أم خطأ:

التخصيص يعتبر ميزة من مميزات الطباعة ثلاثية الأبعاد.

3. من مواصفات طابعات الترسيب المنصهر (FDM)؟

أقل تكلفة.	
تذويب البلاستيك تحت درجة حرارة معينة.	
تستخدم الأشعة فوق البنفسجية في تجميد مادة سائلة للطباعة	

4. تمر عملية طباعة نموذج ثلاثي الأبعاد بعدة خطوات، موضحة في المخطط الآتي. اذكرها بالترتيب



