

แบบทดสอบ เรื่อง อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

ข้อ 1 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) มีวัตถุประสงค์หลักคือข้อใด

- A. เพิ่มความสะดวกในการทำงาน
- B. ป้องกันและลดความรุนแรงจากอันตรายในการทำงาน
- C. ลดค่าใช้จ่ายในการผลิต
- D. เพิ่มความเร็วในการทำงาน

ข้อ 2 ข้อใด ไม่ใช่ ประเภทของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

- A. อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ
- B. อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ
- C. อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา
- D. อุปกรณ์ป้องกันเครื่องจักร

ข้อ 3 ข้อใดเป็นตัวอย่างของอุปกรณ์ป้องกันศีรษะ

- A. แว่นตานิรภัย
- B. หมวกนิรภัย
- C. รองเท้านิรภัย
- D. หน้ากากกรองฝุ่น

ข้อ 4 อุปกรณ์ใดใช้ป้องกันเศษโลหะและแสงจากงานเชื่อมเข้าสู่ดวงตา

- A. รองเท้านิรภัย
- B. ถุงมือหนัง
- C. แว่นตานิรภัยหรือหน้ากากเชื่อม
- D. ที่อุดหู

ข้อ 5 ถุงมือสำหรับป้องกันงานเครื่องจักรควรเป็นไปตามมาตรฐานใด

- A. EN388
- B. ANSI Z87.1
- C. EN397
- D. JIS T8101

ข้อ 6 รองเท้านิรภัยมีหน้าที่สำคัญคือข้อใด

- A. ป้องกันเสียงดัง
- B. ป้องกันการสูดดมฝุ่น
- C. ป้องกันการตกหล่นของวัสดุลงบนเท้า
- D. ป้องกันแสงเชื่อม

ข้อ 7 อุปกรณ์ใดใช้ป้องกันอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ

- A. กระบังหน้า
- B. หน้ากากกรองอากาศ
- C. ถุงมือหนัง
- D. หมวกนิรภัย

ข้อ 8 อุปกรณ์ป้องกันหูมีหน้าที่สำคัญคือข้อใด

- A. ลดแรงกระแทก
- B. ลดเสียงก่อนเข้าสู่ระบบการได้ยิน
- C. ป้องกันฝุ่นละออง
- D. ป้องกันแสงจ้า

ข้อ 9 เครื่องมือใดใช้สำหรับกลึงชิ้นงานทรงกระบอกเป็นหลัก

- A. เครื่องกัด
- B. เครื่องเจียระไน
- C. เครื่องกลึง
- D. เครื่องเชื่อม

ข้อ 10 การปฏิบัติงานกับเครื่องกลึงควรสวมอุปกรณ์ใด

- A. แว่นตานิรภัย ถุงมือหนัง รองเท้านิรภัย
- B. หมวกนิรภัยเท่านั้น
- C. หน้ากากกรองฝุ่นเท่านั้น
- D. ที่อุดหูเพียงอย่างเดียว

ข้อ 11 เครื่องกัด (Milling Machine) มีหน้าที่หลักคือข้อใด

- A. เชื่อมโลหะ
- B. เจาะรูชิ้นงาน
- C. กัดขึ้นรูปชิ้นงานและกัดเฟือง
- D. ลับคมเครื่องมือ

ข้อ 12 เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะใช้สำหรับงานลักษณะใด

- A. เจาะรูชิ้นงานขนาดเล็ก
- B. ตัดเหล็กแผ่น
- C. เชื่อมเหล็ก
- D. ชัดเงาโลหะ

ข้อ 13 เครื่องเจียรไนทำหน้าที่หลักคือข้อใด

- A. เชื่อมโลหะ
- B. ชัดผิวโลหะให้ละเอียด
- C. ตัดโลหะ
- D. ดัดโลหะ

ข้อ 14 การใช้เครื่องเจียรไนอเนกประสงค์ควรสวมอุปกรณ์ใดเพิ่มเติมจากแว่นตา ถุงมือ และรองเท้านิรภัย

- A. ที่อุดหู
- B. หมวกนิรภัย
- C. หน้ากากเชื่อม
- D. เสื้อชูชีพ

ข้อ 15 อันตรายสำคัญจากการใช้เครื่องเชื่อมคือข้อใด

- A. แสงจ้าและควันเชื่อม
- B. เสียงลม
- C. น้ำกระเด็น
- D. กลิ่นสี

ข้อ 16 การเชื่อมโลหะควรใช้อุปกรณ์ป้องกันใด

- A. กระบังหน้าสำหรับงานเชื่อม
- B. ถุงมือหนังหรือถุงมือฉนวนไฟฟ้า
- C. รองเท้านิรภัย
- D. ถูกทุกข้อ

ข้อ 17 มาตรฐานใดใช้กับหมวกนิรภัย

- A. EN397
- B. EN388
- C. ANSI Z87.1
- D. ANSI Z88.2

ข้อ 18 มาตรฐาน ANSI Z87.1 ใช้กับอุปกรณ์ชนิดใด

- A. รองเท้านิรภัย
- B. แว่นตานิรภัย
- C. ถุงมือหนัง
- D. หมวกนิรภัย

ข้อ 19 ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ นายจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์ PPE ที่มีลักษณะอย่างไร

- A. ราคาแพงที่สุด
- B. ผลิตในประเทศไทยเท่านั้น
- C. ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
- D. เลือกใช้ตามความสมัครใจ

ข้อ 20 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

- A. สามารถกำจัดอันตรายที่ต้นเหตุได้ทั้งหมด
- B. ใช้แทนมาตรการด้านวิศวกรรมได้ทุกกรณี
- C. ช่วยลดความเสี่ยงและความรุนแรงจากอันตราย แต่ไม่สามารถกำจัดอันตรายที่แหล่งกำเนิดได้
- D. ใช้เฉพาะงานก่อสร้างเท่านั้น

อ.พิชิตชัย แสงวงพิทยารัตน์