

FICHA: Proceso siderúrgico




1. Arrastra el nombre correcto a su hueco

Horno Alto

Arrabio
Carbón
Crisol
Cuba
Escoria
Etalajes
Fundente
Gases Calientes
Mineral Hierro
Pantalones
Piqueras
Toberas
Torpedo
Tragante

Afino

Acero
Arrabio
Colada continua
Convertidor LD
Cuchara
Escoria
Horno eléctrico
Lanza
Oxígeno



Planchón



Automóviles - Uñas blancas

Barcos - Tubos soldados

Palanquilla



Barros para hormigón armado

Alambre para neumáticos - Alambre - Tornillos y Pernos

Ductos

Tocho



Perfiles estructurales

Roles laminados