



PRIMERA CAPA NO SE PEGA

PIE DE ELEFANTE

SEPARACIÓN ENTRE CAPAS

EXTRUSIÓN INTERRUMPIDA

WARPING

HUECOS EN CAPAS SUPERIORES

PILLOWING

ATASCO EXTRUSOR

STRINGING

DESPLAZAMIENTO ENTRE CAPAS

SOBRECALIENTAMIENTO

