

Hãy chọn 02 Thao tác và Yêu cầu kỹ thuật đúng trình tự

<i>Di chuyển mỏ hàn từ trên xuống dưới, dao động theo hình răng cưa đều</i>	- Biên độ dao động (5 ÷ 6) mm, - Bước dao động (2 ÷ 3) mm
<i>Di chuyển mỏ hàn từ dưới lên trên, dao động theo hình răng cưa đều</i>	- Biên độ dao động (5 ÷ 6) mm, - Bước dao động (2 ÷ 3) mm
<i>Xác định góc độ α, β</i>	$\alpha = 100^\circ \div 110^\circ$, $\beta = 90^\circ$;

THAO TÁC	YÊU CẦU KỸ THUẬT
1	
2	