


2. Rajah 9 menunjukkan sebuah katil kayu yang berada di atas lantai di dalam sebuah bilik.




Rajah 9

(a) Lengkapkan analisis fungsi bagi katil kayu pada Rajah 9 setelah diletakkan tilam. **KBAT** Menganalisis

Komponen	Fungsi	Objek
	Memegang	
	Memegang	
	Memegang	
	Memegang	
	Memegang	

[5 markah]

(b) Katil kayu didapati bergoyang setelah diletakkan tilam. Masalah didapati berpunca daripada skru yang mengikat kaki katil dengan rangka katil telah berkarat. Lengkapkan model fungsi bagi katil kayu bermasalah pada Rajah 10. **KBAT** Menilai



Rajah 10

[5 markah]