

## Instrucciones

Une los números de pasos con la descripción correspondiente.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

### Pasos      Descripción

Coloque la CPU en su socket.

Aplique pasta térmica a la CPU.

Oriente la CPU hacia su socket.

Asegure la CPU en su lugar.

Instale el dissipador térmico.

Asegure el dissipador térmico.