


Mecánica Industrial - Submódulo 2 Corta y suelda piezas mecánicas
Ing. Vidal Fabrizio Cardiel Esquivel



**Cordón de
soldadura**

Revestimiento

Baño de fusión

Electrodo

Escoria

Metal base

Varilla metálica

Gases de protección

Gotas de metal.