


1. Faktor-faktor yang menentukan besar hambatan jenis suatu kawat logam adalah
 - 1) panjang kawat
 - 2) suhu kawat
 - 3) luas penampang kawat
 - 4) bahan kawatPernyataan yang benar adalah...
2. Jarak voltmeter AC menunjukkan angka 80. Apabila batas ukur 300 volt, tegangan pada saat pengukuran sebesar ...



3. Ruang di sekitar magnet yang masih mempunyai pengaruh gaya tarik magnet di sebut ...
4. Arah garis gaya listrik untuk muatan positif