

ما معنى V_{rms} ؟

القيمة الفعالة
للجهد

اكتب قانون القيمة الفعالة للجهد؟

ما المقصود بالقيمة العظمى للجهد؟

$$V_{rms} = \frac{V_0}{\sqrt{2}}$$

الجذر التربيعي لمتوسط القيم
المربعة والموجبة للجهد المتردد.

أعلى قيمة لحظية يصل إليها
الجهد المتردد خلال دورة كاملة.