




TEMA NR. 4

RECEPȚIA CUTIILOR METALICE. RECEPȚIA BORCANELOR

Răspundeți cu A sau F:

1. Pentru verificarea etanșeității cutiilor, se introduce în ele apă.
2. Îmbinarea cutiilor se verifică cu o lupă.
3. Dacă există pori, prin tratare cu acid clorhidric și sulfat de cupru se formează puncte albastre.
4. Rezistența lacului la temperaturi ridicate se verifică prin sterilizare.
5. Capacitatea cutiilor se verifică măsurând masa apei la 20°C.
6. Pentru verificarea dimensiunilor cutiilor se folosesc șublere.
7. Pelicula de lac trebuie să fie netedă și lucioasă
8. Cu ajutorul unor șabloane din tablă se verifică ovalitatea gurii borcanelor
9. Borcanele provenite din recuperări se verifică individual
10. Capacitatea borcanelor se determina prin introducerea de apă la 30°C
11. Aspectul se determină vizual
12. Grosimea pereților se determină cu metrul
13. Bulele de aer se încearcă cu un vârf ascuțit din plastic