

- Панель меню
- Вікно алгоритму
- Підказка у режимі роботи майстер
- Рядок підказки
- Панель інструментів
- Вікно історії команд
- Вікно кресленника
- Панель майстрів

The screenshot displays the 'Конструктор' (Constructor) software interface. The main window shows a technical drawing of a mechanical part with various lines and dimensions. The right-hand side features a window titled 'Алгоритм' (Algorithm) which lists a series of commands and their parameters. The bottom status bar indicates the current state of the software, including the name of the project and the user.

| №  | Оператор          | Описание                                                            |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 32 | Плавная линия     | п18 M10 S2(M6S2)                                                    |
| 33 | Плавная линия     | п19 T0(p17(+90) M20(p11M2(+90)                                      |
| 34 | Плавная линия     | п21 M30(p12M3(+90) M9(p16M9(+90)                                    |
| 35 | Плавная линия     | п22 M10(p18M10(+90) M6(p14M6(+90)                                   |
| 36 | Плавная линия     | п23 M7(p15M7(+90) T3(p4T3(+90)                                      |
| 37 | Удалить           | п2 п8 п9                                                            |
| 38 | Деталь            | переднелопатки T п19 M2 п11 M4 п12 M3 п21 M9 п16 S2 п6 H2 п3 H п1 S |
| 39 | Деталь            | переднелопатки M10 п22 M6 п14 M8 п15 M7 п23 T3 п4 H3 п3 H2 п6 S2    |
| 40 | Шов               | затемнелопатки а 0 T 1 M4(c14) 1 M6 1.5 H2 4 H 1 T                  |
| 41 | Удалить           | п10                                                                 |
| 42 | Шов               | переднелопатки б 1 M10 1 M8(c15) 1 T3 0 H3 4 H2 1.5 M10             |
| 43 | Удалить           | п13                                                                 |
| 44 | Дополная линия    | затемнелопатки H T                                                  |
| 45 | Дополная линия    | переднелопатки H3 T3                                                |
| 46 | Надписки          | затемнелопатки M2a M4a M3a S2a                                      |
| 47 | Надписки          | переднелопатки S2b M6b M8b M7b                                      |
| 48 | Развернуть деталь | переднелопатки п4 в                                                 |
| 49 | Неподвижная точка | переднелопатки T3                                                   |
| 50 | Неподвижная точка | переднелопатки T3b                                                  |
| 51 |                   |                                                                     |
| 52 |                   |                                                                     |

Базовая точка ДЕТАЛЬ ТОЧКА