



2- اذكر المصطلح العلمي الدال على طرق حماية الفلزات من التآكل:

A. (.....) طريقة تشكل فيها حاجزاً بين الفلز والماء والأكسجين بوضع الزيت

B. (.....) طريقة حماية الفلز من خلال الطلاء بالخارصين

C. (.....) طريقة إضافة طبقة من الفلز أقل نشاطاً باستخدام خلايا التحليل الكهربائي

D. (.....) طريقة تثبيت قطعة فلز أكثر نشاطاً من الفلز الأقل نشاطاً لحمايته من التآكل

الحماية بالحاجز المضحي

الجلفنة

التزيت

التحليل الكهربائي