




แบบฝึกปฏิบัติที่ 8.1 เชื่อมเซอร์ในเครื่องยนต์




เซ็นเซอร์อุณหภูมิอากาศ (THA Sensor)
 สวิตช์จุดระเบิดวอน บี
 THA-E2 = โหล้ม




เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำ (THW Sensor)
 สวิตช์จุดระเบิดวอน บี
 THA-E2 = โหล้ม



เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำ (THW Sensor)
 สวิตช์จุดระเบิดวอน บี
 OX-GND = โหล้ม



เซ็นเซอร์ตำแหน่งลิ้นเร่ง (Idle Sensor)
 สวิตช์จุดระเบิดวอน บี
 IDL-E2 = โหล้ม
 PSW-E2 = โหล้ม



เซ็นเซอร์สุญญากาศ (VCC Sensor)
 สวิตช์จุดระเบิดวอน บี
 PIM-E2 = โหล้ม
 VCC-E2 = โหล้ม