

FICHA DE PREVENCIÓN. DESTORNILLADOR



Indica si se trata de un factor de riesgo de una medida preventiva de la herramienta o de uso

Mango deteriorado, astillado o roto.	
Mantener el mango en buen estado y amoldado a la mano con superficies laterales prismáticas, surcos o nervaduras que permitan transmitir correctamente el esfuerzo de torsión de la muñeca.	
El destornillador ha de ser de forma y tamaño adecuados al tornillo a manipular.	
Uso como escoplo, palanca o punzón.	
Mantener la hoja con flancos paralelos, sin acufiamientos.	
Utilizar sólo para apretar o aflojar tornillos.	
Punta o caña doblada.	
Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o punta rota o retorcida.	
No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares.	
Punta roma o deformada.	
Siempre que sea posible, utilizar destornilladores de estrella.	
Trabajar manteniendo el destornillador en una mano y la pieza en otra.	
No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar debe utilizarse un banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco.	
Uso de destornillador de tamaño inadecuado.	
Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado.	