

FICHA DE PREVENCIÓN. SIERRAS



Indica si se trata de un factor de riesgo de una medida preventiva de la herramienta o de uso

Triscado no adecuado al material a cortar.	
La hoja debe estar correctamente tensada.	
Antes de serrar, se debe fijar firmemente la pieza a serrar.	
Mango poco resistente o astillado.	
Los dientes de la hoja deben estar alineados hacia la parte opuesta al mango.	
Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o semiduros.	
Uso de la sierra de tronzar para cortar al hilo.	
Los dientes de la hoja deben estar alineados hacia la parte opuesta al mango.	
Utilizar hojas de aleación endurecido del tipo alta velocidad para materiales duros y especiales.	
Los mangos deben mantenerse bien fijados y en perfecto estado.	
Serrar tubos o barras girando la pieza.	
Deben transportarse y guardarse con la hoja protegida.	