

Обладнання для підключення силових кабелів один до одного і до пристроїв у КЛ

1

Щоглові головки

– вони використовуються для завершення кабелів з сердечниковою ізоляцією і однооболонкових кабелів на напругу від 10 до 30 кВ;

2

Плоскі головки

– використовуються для завершення кабелів до 1 кВ в повітряних пристроях – наприклад, на опорах;

3

Одножильні головки

– вони використовуються для завершення трижильних кабелів у спільній оболонці напругою до 30 кВ в повітряних і внутрішніх пристроях;

4

Дрібно – масляні головки

– використовуються для з'єднання та завершення кабелів з паперовою ізоляцією і свинцевим покриттям напругою до 10 кВ;

5

Муфти і головки зі штучних смол

– використовуються на напругу до 45 кВ – у внутрішніх або повітряних пристроях, для завершення одножильних кабелів у свинцевій оболонці або трижильних триоболонкових кабелів, в яких кожна жила має окрему свинцеву оболонку;