




แบบฝึกทักษะ

การอ่านค่าเวอร์เนียคาลิปเปอร์
ค่าความละเอียด 0.02 มิลลิเมตร


1.



2.



3.







แบบฝึกทักษะ

การอ่านค่าเวอร์เนียคาลิปเปอร์
ค่าความละเอียด 0.02 มิลลิเมตร


4.



5.



6.







แบบฝึกทักษะ

การอ่านค่าเวอร์เนียคาลิปเปอร์
ค่าความละเอียด 0.02 มิลลิเมตร


7.



8.



9.







แบบฝึกทักษะ

การอ่านค่าเวอร์เนียคาลิปเปอร์
ค่าความละเอียด 0.02 มิลลิเมตร


10.



11.



12.







แบบฝึกทักษะ

การอ่านค่าเวอร์เนียคาลิปเปอร์
ค่าความละเอียด 0.02 มิลลิเมตร


13.



14.



15.







แบบฝึกทักษะ

การอ่านค่าเวอร์เนียคาลิปเปอร์
ค่าความละเอียด 0.02 มิลลิเมตร


16.



17.



18.






แบบฝึกทักษะ

การอ่านค่าเวอร์เนียคาลิปเปอร์
ค่าความละเอียด 0.02 มิลลิเมตร

19.



20.

