

Patrón

Un patrón de medición es una representación física de una unidad de medición. Una unidad se realiza con referencia a un patrón físico arbitrario o a un fenómeno natural que incluye constantes físicas y atómicas


Es la medida materializada, instrumento de medida, material de referencia o sistema de medida destinado a definir, realizar, conservar o reproducir una unidad o uno o varios valores de una magnitud para que sirvan de referencia.

Anota los nombres de los patrones utilizados para las siguientes magnitudes:

Patrón de masa: kilogramo



Patrón de tiempo: segundo



Patrón de Temperatura: Kelvin



Patrón de longitud: Metro

