

صل بين كل عبارة من العمود A ما يناسبها من العمود B

B	A
<u>أقل قراءة في التدرج (دقة الوضوح)</u> 2	الفرق بين القيمة المقاسة والقيمة الحقيقية أما زيادة أو نقصان
$\pm 0.05cm$	تصف مدى تقارب نتائج القياس من بعضها
0.01s	يمثلها أصغر تدرج يظهر على أداة القياس
هامش الخطأ	قانون هامش الخطأ
$\pm 0.005kg$	مدى تقارب القيم المقاسة من القيمة الحقيقية
دقة الوضوح	أقل تدرج لساعة رقمية تظهر الرقم 12.45s
الضبط	هامش الخطأ للميزان الإلكتروني 
الدقة	هامش الخطأ للمسطرة التالية 