

2. ВСТАВТЕ ПРОПУЩЕНІ СЛОВА

Утворення тріщин у швах між ГКЛ спричинюється:

1. _____ шпаклювальними масами без використання армуючих _____, які ущільнюють поверхню швів.
2. Використання шпаклівок, що втратили _____ до _____.
3. Порушенням _____ режиму або прикладанням випадкових _____ як під час виконання робіт, так і в процесі експлуатації будинків і споруд.
4. Порушення _____ виконання _____ швів, які треба передбачити при влаштуванні _____ обшивок значної _____ і площі. Отже, _____ шви слід улаштовувати в довгих _____ (через кожні _____ мм) та в приміщеннях значної _____ і довжини (через кожні _____ мм).

Слова для довідок: здатність, 15-20, висоти, правил, шпаруванням, тужавлення, деформаційних, коридорах, 8-10, волого-теплого, довжини, стрічок, гіпсокартонних, температурні