


SOAL MULTIMETER



BAGIAN" MULTIMETER


BAGIAN-BAGIAN MULTIMETER



- | | |
|--------------------|----------------|
| 1 Reflektor | 6 Ampere |
| 2 Skala | 1 Ohm |
| 3 Probe | 2 Sekrup |
| 4 DCV | 3 ACV |
| 5 Saklar / Pemilih | 4 Pengatur Nol |

MEMBACA ALAT UKUR (MULTIMETER)


Hasil pembacaan multimeter dibawah ini, apabila selector ditempatkan di DCV 50 adalah



- A. 49 V
- B. 249 V
- C. 9 V
- D. 2 V
- E. 8 V

MEMBACA ALAT UKUR (MULTIMETER)


Hasil pembacaan multimeter dibawah ini, apabila selector ditempatkan di DCV 50 adalah



- A. 52 V
- B. 2,2 V
- C. 2,4 V
- D. 12 V
- E. 54 V

MEMBACA ALAT UKUR (MULTIMETER)


Hasil pembacaan multimeter dibawah ini, apabila selector ditempatkan di DCV 50 adalah



- A. 103 V
- B. 23 V
- C. 4,3 V
- D. 4,6 V
- E. 22 V

MEMBACA ALAT UKUR (MULTIMETER)

Hasil pembacaan multimeter dibawah ini, apabila selector ditempatkan di DCV 10 adalah



- A. 4 V
- B. 0,4 V
- C. 2 V
- D. 0,2 V
- E. 3 V