


POPIS 3D TISKÁRNY



- 1 - Osa Y
- 2 - Vyhřívaná podložka
- 3 - Tryska
- 4 - Tisková hlava
- 5 - Hlavní PTFE trubička

- 6 - Osa X
- 7 - Osa Z
- 8 - Extruder
- 9 - Hlavní vypínač a USB port
- 10 - LCD displej