

Projekt: Installation von einer neuen Doppelsteckdose in der Küche



Am 27. August 2024 habe ich eine neue _____ in der Küche montiert. Zuerst habe ich die Stromzufuhr im _____ unterbrochen. Ich wollte sicher sein, dass ich ohne Gefahr arbeiten konnte. Dann habe ich die Position von der neuen _____ markiert. Danach habe ich eine _____ in die Wand montiert. Ich habe die Kabel geschnitten und die _____ abisoliert. Ich habe das _____ an die Steckdose angeschlossen. Ich habe die Phase (L) an dem L Anschluss, den _____ (N) an dem N Anschluss und den _____ (PE) am Erdungsanschluss montiert. Ich habe die Steckdose in der Unterputzdose fest gemacht. Ich habe die _____ montiert und die _____ wieder hergestellt. Ich habe getestet, dass die Steckdose gut funktioniert hat.

Die Installation hatte keine Komplikationen. Der Kunde war mit der Arbeit sehr zufrieden.

Unterschrieben von: *Hans Elektriker*

